



Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että yritys on todettu päteväksi toteuttajaksi tässä todistuksessa mainituilla toimialoilla.

Maanrakennus J Päckilä Oy

Y-tunnus 1772811-0, paikkakunta Jakkukylä

Purkutytöt

Tavanomaiset (4.1)

Väylien rakennus- ja asennustyöt

Muut rakenteen parantamistyöt (6.8)

Väylärakentamisen pääurakointi

Tiet, kadut ja kunnallistekniikka (7.1)

Siltojen rakentamisen pääurakointi

Uudiskohteet (9.1)

Putki- ja johtolinjojen rakennus- ja saneeraustyöt

Rakennuksen ulkopuoliset tontilla olevat vesi- ja viemärijärjestelmät (10.1), Vesi- ja viemärijohtolinjat (10.2)

Putkilinjojen ja johtoverkkojen pääurakointi

Putkilinjojen ja johtoverkkojen pääurakointi (11)

Maarakennustyöt

Maaleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys (13.1), Kiinteistöjen alue- ja pihatyöt (13.3)

Vesirakennustyöt merellä ja sisävesillä

Vesistöjen kunnostustyöt (23.8)

Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt

Teiden kunnossapitotyöt - Talvikunnossapitotyöt (26.2.1)

Muun infrarakentamisen pääurakointi

Muun infrarakentamisen pääurakointi (28)

Kivi- ja muihin maa-aineksiin liittyvät työt

Kivi- ja maa-ainestoimitukset (31.2)

Pätevyystodistus nro 1528. Voimassa 12.2.2024. Liitteet: pätevyysraportti, referenssiluettelo ja kaupparekisteriote.

Kirsi Hautala
toimitusjohtaja

Pätevyyden saamiseksi yrityksen on osoitettava, että sillä on riittävä tekninen osaaminen ja resurssit kunnossa; se on hoitanut tilaajavastuulain velvoitteet ja sen tilinpäätöstiedot ovat kunnossa. Pätevyyttä hakeva ja sen saanut yritys vastaa RALAlle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Yritys voidaan poistaa pätevyysrekisteristä arviointilautakunnan päätöksellä, mikäli yritys ei täytä RALA-pätevyyden vaatimuksia eikä ryhdy kohtuullisessa ajassa riittäviin korjaaviin toimenpiteisiin.



Bedömningsnämnden för Byggandets Kvalitet BYKVA rf har på ansökan beviljat detta behörighetscertifikat som ett bevis på att företaget har konstaterats vara en behörig genomförare i de branscher som nämns i detta certifikat.

Maanrakennus J Päckilä Oy

FO-nummer 1772811-0, ort Jakkukylä

Rivningsarbeten

Sedvanliga (4.1)

Byggnads- och installationsarbeten vid trafikleder

Övriga konstruktionsförbättringsarbeten (6.8)

Huvudentreprenader inom byggande av trafikleder

Vägar, gator och kommunalteknik (7.1)

Huvudentreprenader inom brobyggande

Nya objekt (9.1)

Byggnads- och saneringsarbeten av rör- och ledningslinjer

Vatten- och avloppssystem på tomten utanför byggnaden (10.1), Vatten- och avloppsledningslinjer (10.2)

Huvudentreprenad för rörledningar och ledningsnät

Huvudentreprenad för rörledningar och ledningsnät (11)

Markarbeten

Schaktning och grävning samt terrassering (13.1), Områdes- och gårdsarbeten vid fastigheter (13.3)

Vattenbyggnadsarbeten till havs och i insjöar

Istandsättningsarbeten vid vattendrag (23.8)

Underhållsarbeten vid trafikleder och områden

Vagunderhållsarbeten - Vinterunderhållsarbeten (26.2.1)

Huvudentreprenader i anslutning till övrigt infrastrukturbyggande

Huvudentreprenader i anslutning till övrigt infrastrukturbyggande (28)

Arbeten med anknötning till sten och andra jordmaterial

Leveranser av sten och jordmaterial (31.2)

Certifikatnummer 1528. I kraft fram till 12.2.2024. Bilagor: behörighetsrapport, referensförteckning och handelsregisterutdrag.

Kirsi Hautala
verkställande direktör

För att beviljas behörighet ska företaget visa att det har tillräcklig teknisk kompetens och tillräckliga resurser, att det har fullgjort skyldigheterna i beställansvarslagen samt att företagets bokslutsuppgifter är i ordning. Företaget som ansökt om och beviljats behörighet är ansvarigt gentemot BYKVA för riktigheten hos de uppgifter företaget har lämnat. Företaget kan strykas ur behörighetsregistret på beslut av bedömningsnämnden om företaget inte uppfyller kraven för RALA-behörighet och inte inom en skäligen tid vidtar tillräckliga korrigerande åtgärder.



The Construction Quality Association RALA's Certification Board has, in response to an application, granted this Certificate of Competence as proof that the company has been found competent to operate in the fields specified below.

Maanrakennus J Päckilä Oy

Business ID 1772811-0, location Jakkukylä

Demolition work

Ordinary (4.1)

Waterway construction and installations

Other structural improvement works (6.8)

General contracting in transport corridor construction

Roads, streets and municipal infrastructure (7.1)

General contracting in bridge construction

New construction (9.1)

Construction and renovation of pipelines and power lines

Water and sewerage systems on the plot outside the building (10.1), Water supply and sewage pipelines (10.2)

Main contracting for pipelines and cable networks

Main contracting for pipelines and cable networks (11)

Earth moving

Soil cutting and excavation and embankment building (13.1), Site and yard works in properties (13.3)

Hydraulic construction at sea and on inland watercourses

Watercourse restoration (23.8)

Maintenance of transport corridors and areas

Road maintenance - Winter maintenance (26.2.1)

General contracting in other infrastructure construction

General contracting in other infrastructure construction (28)

Works related to aggregates and other soil materials

Aggregate and soil material deliveries (31.2)

Competence certificate no 1528. Valid until 12.2.2024. Appendices: competence report, list of references and extract from the trade register.

Kirsi Hautala
Managing Director

In order to obtain a competence certificate, the company must demonstrate that it possesses sufficient technical competence and adequate resources, and has duly fulfilled its obligations under the Contractor's Obligations and Liability Act as well as made the required financial disclosures. The company that applied for and was awarded with the Certificate of Competence is liable for the accuracy of the information submitted to the Construction Quality Association. A company may be removed from the Association's Competence Register by a decision of the Certification Board if the company does not meet the requirements of the RALA Competence and fails to take sufficient corrective actions within a reasonable time.